Scheda di abbinamento firmware

La tabella che segue riporta l'abbinamento firmware per NVR.

Firmware	Data rilascio	Dispositivi supportati	Versione hardware	Firmware di partenza richiesto	Note di rilascio
FW 1.4.1	07/02/2020	46NVR.16P	73400026A0	/	Firmware iniziale.
FW 1.4.4	01/07/2021	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.1	Implementata la possibilità di aggiornare i firmware tramite OTA.
FW 1.4.5	01/07/2021	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.1	Implementata la compatibilità vs browser diversi da Explorer senza la necessità di installare plug in.
FW 1.4.6	01/07/2022	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.4	Migliorata la gestione da pagina web per browser diversi da Explorer, introdotto utilizzo combinato di funzioni di analisi video, migliorata la compatibilità RTSP per integrazione, altri miglioramenti.
FW 1.4.7	09/01/2023	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.4	Aggiunta la ricerca immagini efficiente, aggiunta la cancellazione selettiva per video e foto, accesso al servizio Autonat.com con altri browser, diagnosi con suggerimenti per lo stato dell'HDD.
FW 1.4.8	07/07/2023	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.4	Maggiore stabilità di funzionamento in casi specifici
FW 1.4.10	01/02/2024	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.4	Introduce la gestione delle regole anche con espansione allarmi
FW 1.4.11	08/01/2025	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.4	Implementa nuove funzionalità a supporto delle nuove telecamere
FW 1.4.12	03/06/2025	46NVR.16P	73400026A0	FW 1.4.4	Nuove funzionalità a supporto delle nuove telecamere Login con doppia verifica e schedulazione utente Analisi video per Tlc sprovviste

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com