



Pièces détachées: Roue dentée ACTO 510/810A

RA89

Sécurité / Automatismes ELVOX / Pièces détachées / Coulissantes

Roue dentée ACTO 510/810A

Pignon pour ACTO 510A et ACTO 810A

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Données techniques

- **Class group:** Commandes de portes et de volets / Pompes / Ventilateurs
- **Class:** Accessoires et commande de motorisation
- **Type d'accessoire/pièce détachée:** autre



VIMAR

- **Accessoire:** No
- **Pièce détachée:** Oui
- **Couleur:** autre

Emballages



Code 8013406264800
Qté 1 NR
Dim. 8x3,8x8,2 [cm]
Poids 400 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).