



Pièces détachées: Groupe moteur ESM2.1000

RA99

Sécurité / Automatismes ELVOX / Pièces détachées / Coulissantes

Groupe moteur ESM2.1000

Groupe moteur ESM2.1000, comprend flasque, joints, coussinets, vis sans fin et vis d'ancrage au corps de l'Actionneur

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Données techniques

- **Class group:** Commandes de portes et de volets / Pompes / Ventilateurs
- **Class:** Accessoires et commande de motorisation
- **Type d'accessoire/pièce détachée:** autre



VIMAR

- **Accessoire:** No
- **Pièce détachée:** Oui
- **Couleur:** autre

Marques

- 37. Marquage - Maroc

Emballages



Code 8013406306685
Qté 1 NR
Dim. 27,5x21,2x17,2 [cm]
Poids 2.830 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).