

## 46226.312D.01

Telecamera Dome IP a colori Day & Night, risoluzione 4 Mpx (2592x1520), obiettivo varifocale 3,3-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20- 30 m, funzioni WDR, HLC, ROI e 3D DNR, Mask, Motion, HFR, DC-Iris, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66 e IK10.

Dome IP Day & Night colour video camera, 4 Mpx resolution (2560x1440), 3.3-12 mm varifocal lens, mechanical IR filter, multi-stream H.265 and H.264, PoE or 12 Vdc power supply, SD CARD slot, IR 20-30 m, WDR, HLC, ROI and 3D DNR functions, Mask, Motion, HFR, DC-Iris, Smart IR, RTSP, ONVIF protocol, degree of protection IP 66 and IK10.

### 1. Confezione

Una volta ricevuto il dispositivo, controllare gli accessori indicati di seguito. Le immagini valgono solo come riferimento.

### 1. Package

After you receive your device, please check the following accessories. The pictures here are for reference only.


Telecamera Camera	Istruzioni per l'uso Quick and start guide	CD	Modello Drill template	Viti Screws & spiles	Cacciavite Screwdriver	Cavo di connessione CVBS e DC IN CVBS & DC in cables	Cappuccio impermeabile Water-proof Cap
							

### 2. Panoramica

Questa serie di telecamere supporta obiettivi varifocali.


### 2. Overview

This series of cameras support varifocal lens.



1	Cavo di rete / Network Cable	6	Cavo RS485 / RS485 Cable
2	Cavo microfono / Microphone Cable	7	Cavo alimentazione / Power Cable
3	Cavo cuffie / Headphone Cable	8	Slot per scheda TF / TF Card Slot
4	Uscita video / Video Output	9	Foro per il reset / Reset Hole
5	Ingresso-Uscita allarme / Alarm Input-Output	10	Porta CVBS/DC IN per test / CVBS/DC IN port for testing

### 3. Connession/Connections



## 46226.312D.01

### Collegamento dell'allarme

- **Ingresso allarme:** Sono presenti un morsetto indipendente di ingresso allarme (ALM-IN) e un morsetto di messa a terra (ALM-GND). Non sono richiesti sensori di tipo specifico, dato che sarà possibile selezionare la modalità NO (normalmente aperto) o NC (normalmente chiuso). Unire i terminali di messa a terra del sensore e della telecamera, quindi collegare il cavo del segnale del sensore alla porta di ingresso allarme della telecamera.
- **Uscita allarme:** È presente un'uscita allarme 1 CH, disponibile sulle connessioni COM e NO. Allentare le viti del morsetto di uscita allarme. Collegare i cavi del dispositivo di allarme rispettivamente alle connessioni NO e COM. Infine serrare le viti. Alcuni dispositivi esterni di uscita allarme necessitano di alimentazione.

### Connessione RS485

È possibile controllare la Speed dome tramite l'interfaccia RS485.

### Connessione cavo di rete


### Alarm Connection

- **Alarm Input:** There is one independent alarm input port (ALM-IN) and one grounding port (ALM-GND). There are no type requirements for sensors. NO and NC are both available. Join the grounding ends of the sensor and the camera and then connect the signal cable of the sensor to the alarm input port of the camera.
- **Alarm Output:** There is 1 CH alarm output including COM and NO connections. Loosen the screws in the alarm output port. Then insert the signal wires of the alarm output devices into the port of NO and COM separately. Finally tighten the screws. Some of the external alarm output devices need the power supply.

### RS 485 Connection

You can control the speed dome by RS485 interfaces.


### Network Cable Connection




## 4. Installazione

Prima di iniziare, assicurarsi che la parete o il soffitto siano sufficientemente solidi per sopportare tre volte il peso della telecamera. Installare e utilizzare la telecamera in ambiente asciutto. Si consiglia di riposizionare la cupola inferiore entro 4 ore dalla sua rimozione. La procedura di montaggio è la seguente:


1) Allentare le viti per aprire la cupola inferiore, quindi allentare la vite di bloccaggio per rimuovere la base di montaggio.




2) Posizionare la dima per la foratura dove si intende fissare la telecamera, quindi praticare i 4 fori per le viti e il foro per i cavi (nel caso si intenda far passare i cavi attraverso la base di montaggio) in base alla dima.



3) Passare i cavi e collegarli. Quindi fissare la base di montaggio al soffitto o parete con le viti.



4) Fissare la telecamera alla base di montaggio con la vite di bloccaggio.



## 4. Installation

Before start, please make sure that the wall or ceiling is strong enough to withstand 3 times the weight of the camera. Please install and use the camera in the dry environment. You'd better install back the lower dome less than 4 hours after removing it. The mounting steps are as follows:

1) Loosen the screws to open the lower dome and then loosen the lock screw to remove the mounting base.

2) Attach the drill template to the place where you want to fix the camera and then drill 4 screw holes and 1 cable hole (if you want to route the cables through the mounting base) according to the drill template.


3) Route the cables and connect these cables. And then secure the mounting base to the ceiling or wall with screws.

4) Fix the camera to the mounting base with the lock screw.




## 46226.312D.01

- 5) Regolazione dei tre assi. Prima della regolazione, visualizzare l'immagine della telecamera su un monitor e quindi effettuare la regolazione secondo le figure seguenti per ottenere l'angolo migliore.
- 6) Regolare la vite di messa a fuoco e zoom per ottenere un'immagine nitida (se la telecamera è dotata di obiettivo fisso, saltare questo passaggio).



- 5) Three-axis adjustment. Before adjustment, preview the image of the camera on a monitor and then adjust the camera according to the figure below to get an optimum angle.
- 6) Adjust the Focus and Zoom screw to get a clear image (if your camera is prime lens, please skip this step).



- 7) Fissare la cupola inferiore sulla telecamera con le viti e rimuovere delicatamente la pellicola di protezione per completare l'installazione.



- 7) Install the lower dome back to the camera with the screws and remove the protection film softly to complete the installation.

### 5. Connessioni di rete IE

Come esempio, accediamo alla telecamera IP attraverso la LAN. In una LAN è possibile accedere in due modi:

1. Accesso tramite IP-Tool;
2. Accesso diretto tramite Internet Explorer.

#### ► Accesso alla telecamera tramite IP-Tool

- 1) Assicurarsi che la telecamera e il PC siano connessi alla LAN.
- 2) Individuare IP-Tool nel CD e installarlo sul computer. Infine, avviare IP-Tool come mostrato di seguito.


### 5. IE Network Connections

Here we take accessing IP camera via LAN for example. In LAN, there are two ways to access.

1. Access through IP-Tool;
2. Directly Access through IE Browser


#### ► Access the camera through IP-Tool

- 1) Make sure that the camera and the PC are well connected to the LAN.
- 2) Find the IP-Tool from the CD and then install it in the computer. After that, run the IP-Tool as shown below.



- 3) Modificare l'indirizzo IP. L'indirizzo IP predefinito di questa telecamera è 192.168.226.201. Fare clic sulle informazioni della telecamera elencate nella tabella sopra riportata per visualizzare le informazioni di rete sulla destra. Modificare l'indirizzo IP e il gateway della telecamera e assicurarsi che l'indirizzo di rete si trovi nello stesso segmento della rete locale del computer. Modificare l'indirizzo IP del dispositivo in base alla situazione specifica.

- 3) Modify the IP address. The default IP address of this camera is 192.168.226.201. Click the information of the camera listed in the above table to show the network information on the right hand. Modify the IP address and gateway of the camera and make sure its network address is in the same local network segment as the computer's. Please modify the IP address of your device according to the practical situation.



Ad esempio, l'indirizzo IP del computer in uso è 192.168.1.4. Di conseguenza l'indirizzo della telecamera deve essere cambiato in 192.168.1.X. Dopo la modifica inserire la password di amministratore e fare clic sul pulsante "Modifica" per modificare l'impostazione.

⚠ La password predefinita dell'amministratore è **123456**.

- 4) Fare doppio clic sull'indirizzo IP, il sistema aprirà Internet Explorer per collegare l'IP-CAM. Internet Explorer scarica automaticamente i controlli ActiveX. Dopo il download viene visualizzata la finestra di accesso. Immettere User Name (Nome utente) e Password per accedere.

⚠ Il Nome Utente predefinito è admin, la Password è **123456**.

For example, the IP address of your computer is 192.168.1.4. So the IP address of the camera shall be changed to 192.168.1.X. After modification, please input the password of the administrator and click "Modify" button to modify the setting.

⚠ The default password of the administrator is **123456**.

- 4) Double-click the IP address and then the system will pop up the IE browser to connect IP-CAM. IE browser will automatically download the Active X control. After downloading, a login window will pop up. Input the user name and password to login.

⚠ The default user name is admin; the default password is **123456**.

## 46226.312D.01

### 6. Specifiche / Specification

<b>Modello / Model</b>		<b>46226.312D.01</b>
<b>Telecamera / Camera</b>	Sensore di immagine / Image sensor	1/3" CMOS
	Pixel sensore / Sensor pixels	2688x1520
	Otturatore elettronico / Electronic shutter	1/25 s ~ 1/100000 s
	Diaframma automatico / Auto iris	DC IRIS AUTOMATICO
	Illuminazione minima / Min. illumination	0 Lux (con LED IR attivo)
	Obiettivo / Lens	3,3-12 mm
	Tipo di attacco / Mount type	14 mount / ø14 mount
	Compressione / Compression	H264/H265/MJPEG
<b>Immagine / Image</b>	Risoluzione / Resolution:	4 MP (2592x1520), 2K (2560x1440), 3 MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
	Frame rate:	60Hz:30 fps, 50 Hz:25 fps
	Bit-rate:	64 Kbps - 10 Mbps
	Codifica / Encode	VBR/CBR
	Qualità / Quality	Livello VBR 5, CBR illimitato / VBR 5 level, CBR no limit
	Config. immagine / Image config.	Saturazione, Luminosità, Contrasto, WDR (Via IE e client end), ROI, HLC, BLC, DEFOG / Saturation, Brightness, Contrast, WDR (Via IE and client end), ROI, HLC, BLC, DE-FOG
	Compressione audio / Audio compression	G711A
	WDR	REAL WDR (Hardware)
	Riduzione del rumore / Noise Reduction	3D DNR
	<b>Interfaccia / Interface</b>	Internet
Uscita video / Video out		CVBS (BNCx1)
Audio		Audio bidirezionale (MIC INx1, Audio OUTx1) / Dual way audio (MIC INx1, Audio OUTx1)
Archiviazione / Storage		Supporto scheda TF, capacità max fino a 128GB / Support TF card, max. capacity up to 128GB
RS485		Supporto / Support
Ingresso allarme / Alarm in		1 CH
Uscita allarme / Alarm out		1 CH
<b>Funzione / Function</b>	Sorveglianza remota / Remote surveillance	Browser IE, CMS per controllo da remoto / E browser, CMS remote control
	Utenti online / Online user	10 utenti, supporta la trasmissione su più flussi in tempo reale / 10 users, support multi-stream real time transmission.
	Protocollo di rete / Network protocol	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Protocollo interfaccia / Interface protocol	ONVIF
	Archiviazione / Storage	Archiviazione locale su scheda TF, archiviazione remota / TF card local storage, remote storage
	Allarme intelligente / Smart alarm	Movimento, sensore / Motion, sensor
	Giorno/Notte - Day/night	ICR
	PTZ	RS485x1
	PoE	Si / Yes
	Range di visione notturna / Night vision range	20-30 m
	Grado IP/IK	IP66/IK10
<b>Altri / Others</b>	Alimentazione / Power supply	12 Vdc/POE
	Ambiente di esercizio / Working environment	-20°C ~ 50°C con umidità 10% ~ 90% / 20°C ~ 50°C 10% ~ 90% humidity