



Componenti comuni A/V: Ricambio cornetta+cavo centralino 40510

R859

ELVOX Videocitofonia / Ricambi videocitofonia / Componenti comuni A/V /
Altro A/V

Ricambio cornetta+cavo centralino 40510

Ricambio cornetta per centralino portineria 7 in Due Fili Plus 40510,
completo di cavo spiralato, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Dispositivo per impianto videocitofonico
- **Tecnica di installazione:** Altro
- **Materiale:** Altro
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Altro

- **Tipo di montaggio:** A parete
- **Larghezza:** 0 mm
- **Altezza:** 0 mm
- **Profondità:** 0 mm
- **Numero moduli DIN:** 0



Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352706750
Qtà 1 NR
Dim. 20,6x8,5x6 [cm]
Peso 256,37 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).